

## **Plan de localisation des points d'échantillonnage**

*(Article 21.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable – 22 février 2012)*

Nom de l'installation de distribution : **Canton-Valcourt**

Numéro d'identification de l'installation de distribution : **13425624-07-01**

Nombre de personnes desservies : **510 hab.**

Date de réalisation de ce plan d'échantillonnage : **15-02-2017**

Date de mise à jour : **15-02-2017**

Nom du responsable légal de l'installation de distribution : **Municipalité du Canton-Valcourt**

Représentant responsable du présent bilan :

- Nom : **Jean-Yves Bullier**
- Numéro de téléphone : **450-532-2456**
- Courriel : **jybullier@aquatech-inc.com**

Informations concernant les plans de localisation du réseau de distribution d'eau potable :

**Une copie des cartes de référence utilisées pour localiser géographiquement les points d'échantillonnage retenus pour fins de suivi analytique de l'eau potable distribuée est disponible à la station de production d'eau potable, pour consultation.**

Celles-ci **comprennent** également les **secteurs** dont les caractéristiques hydrauliques permettent d'y **confiner toute contamination de l'eau** du système distribution.

Ces renseignements pourront notamment **servir à isoler des secteurs particuliers** du réseau de distribution en vue **d'émission ciblée d'un avis d'ébullition** suite à la détection d'une non-conformité réglementaire, par exemple.

### Justification des points d'échantillonnage sélectionnés

Numéro d'identification du point d'échantillonnage sur la carte	Adresse ou nom du lieu	Paramètres visés par les analyses à cet endroit	Raison du choix du lieu de prélèvement	Autres éléments d'information pertinents
1	Hôtel de ville 9040 B Rue de la Montagne	Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli Turbidité Nitrites/nitrates Cuivre/Plomb	Centre réseau	
2	5589 Chemin de l'aéroport	Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli THM Cuivre/Plomb	Extrémité réseau	
3	5584 Chemin de l'Aéroport	Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli THM Cuivre/Plomb	Extrémité réseau	

<b>4</b>	<b>5622 Chemin de l'Aéroport</b>	<b>Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli THM Cuivre/Plomb</b>	<b>Extrémité réseau</b>	
<b>5</b>	<b>4552 Rue Sartot Richer</b>	<b>Coliformes totaux, Colonies atypiques. Escherichia coli THM Cuivre/Plomb</b>	<b>Extrémité réseau</b>	